

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Quant. Solicitada	Valor Unitário Orçado (R\$)	Valor Solicitado (R\$)	Situação
1	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em Rota rod (Camundongos) (Patrimônio 2009059364). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
2	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em EFF 370 PLETISMOMETRO DE PATA (Patrimônio 2015017989). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
3	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em Rota rod (Ratos) (Patrimônio 2009059363). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
4	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em Placa Aquecedora (Patrimônio 2009059365). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
5	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em MONITOR DE ATIVIDADE IR (Patrimônio 2009059367). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
6	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em SKINNER/CAIXA DE LAMBIDA (Patrimônio 2009059370). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
7	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Total: R\$ 0,00				

Item	Quant. Solicitada	Valor Unitário Orçado (R\$)	Valor Solicitado (R\$)	Situação
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em ANALGESIMETRO RANDALL SELITO (Patrimônio 2009059362). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
8	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em Hot Plate (Placa quente) (Patrimônio 2009059369). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
9	1,00	-	0,00	EM ANÁLISE - COMPRAS
Item Apoiado: Serviços de manutenção de equipamentos e melhoria de infraestrutura de pesquisa, como acondicionamento de salas para recebimento de equipamento, podendo ser serviços elétricos, instalação de gases, acondicionamento de moveis, climatização etc.				
Descrição do Serviço: Serviço de manutenção corretiva em Tail Flick (Patrimônio 2009059361). Pesquisador responsável: Edilson Dantas da Silva Junior, tel.: (84) 99999-0049, e-mail: edsjunior9@gmail.com				
Total: R\$ 0,00				